

Kurzzusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse aus der verkehrlichen Voruntersuchung

München, den 05.04.2022


Zita Kuch, M.Sc. Michael Kunz, M.A. Harald Spath, Dipl.-Geogr.



# Randbedingungen des beplanten Areals

Einbettung in den Süden der Stadt Fürstenfeldbruck






#### Bisherige Ergebnisse für Fußverkehr und Nahmobilität

aevas

humberg&partner


Erreichbarkeiten aus dem Planungsgebiet und Schwachstellen



## Bisherige Ergebnisse für den Radverkehr

Maßgebliche Infrastrukturen und Schwachstellen






# Bisherige Ergebnisse für den ÖPNV

Maßgebliche ÖPNV-Linien und Haltestellen sowie Schwachstellen





Vorgehen zur Berechnung der Verkehrsqualität nach HBS 2015 [2]



- Die Verkehrsqualität an den Knotenpunkten K1 bis K7 wurde nach dem Verfahren gemäß dem aktuellen Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015) der FGSV beurteilt [2].
- In dem Verfahren wird die Verkehrsqualität, bzw. die Leistungsfähigkeit eines Knotenpunktes anhand der mittleren Wartezeit, bzw. dem Auslastungsgrad einer Qualitätsstufe von A bis F zugeordnet.
- In der Regel wird die Verkehrsqualität bis zur Qualitätsstufe QSV D in jedem Fall als ausreichend eingestuft. In hoch ausgelasteten Straßenzügen ist auch die QSV E, die auf verlängerte Wartezeiten hinweist, eine häufig vorkommende Qualitätsstufe. Knotenpunkte mit der QSV F weisen eine Kapazitätsüberschreitung (Angebot < Nachfrage) und damit keine Leistungsfähigkeit auf.
- Die Schwellenwerte für die Qualitätsstufen an signalisierten und unsignalisierten Knotenpunkten können der Tabelle auf der folgenden Seite entnommen werden.

VU und MOKO "Zum Krebsenbach"

Ergebnisse der verkehrlichen Voruntersuchung

Maßgebliches Straßennetz & Verkehrsqualität nach [2] - Nullfall





TopPlusOpen (BKG) [1]

#### **Anmerkung**


<sup>1</sup> Knotenpunkt Münchner Str./ Zum Krebsenbach erreicht rechnerisch die QSV D, aber die zeitweise Überstauung des Knotens setzt die QSV herab! Zudem weist der Knoten eine schlechte Verkehrsqualität für querende Fußgänger\*innen über die Münchner Straße auf.

<sup>2</sup> Knotenpunkt Münchner Str./ Emmeringer Str. erreicht rechnerisch die QSV E, aber die zeitweise Überstauung des Knotens setzt die QSV herab!

Zulässige mittlere Wartezeit für Kfz-Verkehr an	signalisierten Knotenpunkten	unsignalisierten Knotenpunkten		
		Vorfahrtknoten & Kreisverkehren	rechts vor links- Knotenpunkten (Kreuzung)	rechts vor links- Knotenpunkten (Einmündung)
QSV A	≤ 20 s	≤ 10 s	} ≤ 10 s	}≤10 s
QSV B	≤ 35 s	≤ 20 s		
QSV C	≤ 50 s	≤ 30 s	≤ 15 s	- }≤15 s
QSV D	≤ 70 s	≤ 45 s	≤ 20 s	
QSV E	> 70 s	> 45 s	≤ 25 s	≤ 20 s
QSV F	q > C	q > C	> 25 s *	> 20 s *
QSV Qualität im Verkehrsablauf		q Verkehrsstärke	C Kapazität	

Maßgebliches Straßennetz & Verkehrsqualität nach [2] - Planfall







Maßgebliches Straßennetz & Verkehrsqualität nach [2] - Planfall (Ausbau)




#### **Anmerkung**


<sup>1</sup> Ausbau d. Knotenpunkts mit einer Signalisierung oder Teilsignalisierung kann die Verkehrsqualität auf die QSV C verbessern. Sinnvoll ist zudem eine Aufweitung der Fahrbahn im Einmündungsbereich. Zudem kann der Knoten vom Rückstau benachbarter Knotenpunkt freigehalten werden.

<sup>2</sup> Ausbau d. Knotenpunkts Münchner Str./ Oskar-v.-Miller-Str. (2 Fahrstreifen für Linksabbieger von Süden und Rückbau der Dreiecksinseln kann die Verkehrsqualität auf QSV E verbessern.

#### Parkraumauslastung und Parkdauern Gesamtgebiet







VU und MOKO "Zum Krebsenbach"


Ergebnisse der verkehrlichen Voruntersuchung

April 2023

10



Auswertung zum Zweck des Parkens im Untersuchungsgebiet



#### Legende:

- Anwohner\*innen
- Besucher\*innen
- Lieferverkehr
- Sonstiges
- Schüler\*innen
- Mitarbeiter\*innen

VU und MOKO "Zum Krebsenbach"

Ergebnisse der verkehrlichen Voruntersuchung



#### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

VU und MOKO "Zum Krebsenbach"

Ergebnisse der verkehrlichen Voruntersuchung

#### Quellenverzeichnis



[1] © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (Hrsg.): TopPlusOpen. Datenquellenhttps://sgx.geodatenzentrum.de/web\_public/Datenquellen\_TopPlus\_Open\_09.03.2022.pdf. Abgerufen im März 2022.

[2] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS). Ausgabe 2015, Köln 2016.

VU und MOKO "Zum Krebsenbach"

Ergebnisse der verkehrlichen Voruntersuchung